

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年9月10日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号	100116		
作業年月日	平成24年9月10日	作業時間	約2 Hr		
顧客名	鈴木内科クリニック様	TEL	0470-22-8880		
所在地	千葉県館山市館山809-2	担当	様		
販売店	アルフレック株式会社	担当	佐々木 様		
納入年月日	平成22年9月14日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☒		
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

OED-1000 定期保守点検パック作業実施。

不具合原因、作業内容

OED-1000 定期保守点検パック作業実施。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 455
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☐ (富士フィルム製部品)		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

下記定期交換部品の交換・作動確認・性能確認実施。

次回点検は、平成25年9月頃予定です。

装置情報	交換後運転回数: 43420 更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 897	殺菌+7L: 0
	リークチェック: 0 自己洗浄: 106	7L単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ホソ分解触媒		☒	1	内視鏡用接続アダプター		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
ホソ水濃度計		☒	1			☐	
脱気フィルター		☒	1			☐	
ホソセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成24年9月10日

大塚法入社 正仁会

ご署名 鈴木内科クリニック 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
西野	土屋