

みさわクリニック 御中

点検確認書

洗浄槽清掃依頼

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者:

中澤-裕



点検年月日	平成 24年 9月 12日	機種名	ONW-10	製造機番	001051
設置場所	埼玉県さいたま市見沼区東大宮 4丁目 2-2			TEL:	048-662-3305
設置時期	平成 18年 3月 29日	運転回数	1145	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度： 0.52 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素ガス系統	正常	☒	濃度： 93.7 % 流量： 0.76 L/min 圧力： 0.105～0.179 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☒
内部	正常	☒	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐

交換部品	数量	コメント
交換 ☐		お手数とは思いますが 別紙「お手入れについて」を実施いただき、様子を見てくださいますようお願いいたします。
交換 ☐		
交換 ☐		
交換 ☐		
交換 ☐		

平成 24 年 9 月 18 日

ご署名

三澤 隆文



※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。