

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年 7月27日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100272	
作業年月日	平成24年 7月27日		作業時間:	1.5	Hr
顧客名	奥島病院		TEL:	042-360-0033	
所在地	東京都府中市美町1-22		担当	様	
販売店	サンテックス株式会社		担当	中渡 謙 様	
納入年月日	平成23年 7月 11日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒			
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合は発生していません

不具合原因、作業内容

定期点検作業実施

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 25/
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常は発生していません

装置 情報	交換後運転回数:	151 → 0	更新 (リセット) ☒ 未実施	殺菌:	48	殺菌+7%:	103
	リークチェック:	0	自己洗浄:	27	アルコール単独:	12	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾンセンサ		☒	1	吸盤		☒	3
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水フィルタ		☒	1			☐	
脱気フィルタ		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

24年 7月 27日

ご署名 高橋 みどり 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
	