

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年6月28日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100113
作業年月日	平成24年6月28日		作業時間:	2 Hr
顧客名	高戸橋クリニック 様		TEL:	03-3200-3060
所在地	東京都新宿区高田馬場2-5-24		担当	浅見 様
販売店	オゾン水内視鏡殺菌機販売(株)		担当	様
納入年月日	平成22年6月23日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検ソール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
OED-1000 定期メンテナンス作業			
不具合原因、作業内容			
点検作業実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 400
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
機器特に問題なし、次回点検日(平成25年6月)実施予定。			

装置 情報	交換後運転回数: 766⇒0	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 1656	殺菌+7%: 300
	リークチェック: 11	自己洗浄: 5	アルコール単独: 104	エア単独: 356

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解剤		☒		コネクタ継手(本体側)		☒	
排水栓		☒		コネクタ継手(コネクタ側)		☒	
濃度計フィルター		☒				☐	
オゾン濃度計ASSY		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒160 東京都新宿区高田馬場2-5-24
メソンドール1F
医療法人 財団 綜友会
ご署名 高戸橋 クリニッ ク
TEL 03-3200-3060

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
西野	土屋