

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者： 安 藤



点検年月日	平成 24年 10月 17日	機種名	ONW-10	製造機番	000799
設置場所	内視鏡室			TEL:	049-238-6010
設置時期	平成 年 月 日	使用時間		御対応者	まさおか様

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☐	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.4 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 90.7% 流量: 3.8 L/min 圧力: 0.172 ~ 0.098 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	・ドレン用フィルター交換 ・オゾン分解触媒交換
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

H24年10月17日

ご署名 正岡 真紀



※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHシバウラ

環境事業部

日付: 2017.10.17

作業者: 山崎 誠二

ONW-10機番: 000799

PSA機番: SPS-10689

客先: 山崎 誠二 様

定期交換部品		
吸着筒と吸湿筒を交換したか (取り外したPSA機番を記入 SPS-)	合/否	合
ドレン用フィルターを交換したか	合/否	合
排水シリコンチューブを交換したか	合/否	合
オゾン分解触媒を交換したか	合/否	合
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	合/否	合
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか? 確実に取り付けられているか	合/否	合
PSA性能確認		
圧力スイッチのゼロ点は合っているか	合/否	合
酸素濃度の確認(運転開始から約5分後)(90%以上) (90.7 %)	合/否	合
酸素流量は適切か(0.73~0.82L/min) (7.8 L/min)	合/否	合
PSA圧力の確認 (0.018 Mpa) ~ (0.172 Mpa)	参考値	
外装の取付		
オゾンセンサーは配線したか	合/否	合
フロントパネルのランプは配線したか	合/否	合
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	合/否	合
確認事項		
フタパッキンに剥がれはないか	合/否	合
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	合/否	合
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか(汚れある場合清掃)	合/否	合
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	合/否	合
定期点検カウンタをリセットしたか(フィルタリセットスイッチ20秒長押し)	合/否	合
確認試験		
別紙 点検確認書に記録したか	合/否	合
オゾン水濃度の確認(0.3mg/L以上)	合/否	合
運転は正常か、エラーはでないか	合/否	合
インジケータの変色は良好か	合/否	合

不具合内容・特記事項 (否の場合、Noと共に理由を記入)

この用紙は作業者の控え。
客先には点検確認書のコピーを渡すこと