

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 24 年 9 月 10 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100072	
作業年月日	平成 24 年 9 月 10 日		作業時間	Hr	
顧客名	渡辺 昭 医院		TEL	03-3651-6500	
所在地	東京都葛飾区新小岩 2-19-15		担当	様	
販売店			担当	様	
納入年月日	平成 22 年 9 月 8 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
特に問題なし			
不具合原因、作業内容			
保守点検作業			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 679
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.67 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒ 物破損の為交換		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
特に問題ありません。洗浄水 799ml 破損したエア交換済み。			

装置 情報	交換後運転回数: 894 → 0	更新 (リセット) (実施) ・ 未実施	殺菌: 626	殺菌+アル: 1160
	リークチェック: 968	自己洗浄: 476	アルコール単独: 2	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡挿入口 (上)		☒	1
オゾンセンサ		☒	1	内視鏡挿入口 (中)		☒	1
オゾン濃度計		☒	1	吸 盤		☒	3
脱脂剤		☒	1	キャップ		☒	1
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		24 年 9 月 10 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名		

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷 3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

