

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年8月28日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100268	
作業年月日	平成24年8月28日		作業時間	1.5	Hr
顧客名	井上71ニッ7様		TEL	047-455-5335	
所在地	千葉県船橋市前原東5-13-4		担当	様	
販売店	株式会社 大田 船橋支店 様		担当	様	
納入年月日	平成23年8月30日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

OED-1000定期保守点検パック作業 (サービス分)

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検パック作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

下記の定期交換部品の交換実施。性能確認、清掃、作動確認実施。
次回点検日は H25 8月頃予定となります。

装置 情報	交換後運転回数: 80370	更新 (セット) (実施) ・未実施	殺菌: 479	殺菌+7L: 324
	リークチェック: 268	自己洗浄: 18	7Lコル単独: 0	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ホウ酸分解触媒		☒	1	オゾンセンサー		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
濃度計フルー		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成24年8月28日

ご署名

井上

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

西野

土屋