

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年8月17日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100364
作業年月日	平成24年8月17日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	見玉医院様		TEL:	047-345-6971
所在地	千葉県松戸市三ヶ月1543		担当	様
販売店	株式会社 Xiteオ 松戸支店		担当	橋本 様
納入年月日	平成23年8月29日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

OED-1000定期保守点検パックの作業

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検パックの作業

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バッテリー数 460
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.66 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

下記の部品交換実施。作動確認実施。
次回点検日はH25年8月頃予定となります。

装置 情報	交換後運転回数:	16170 (更新)(リセット)(実施)・未実施	殺菌:	1	殺菌+7%:	160	
	リークチェック:	1	自己洗浄:	120	7%コル単独:	0	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解剤交換		☒		コネクタ継手(本体側)		☒	
排水栓		☒		コネクタ継手(コネクタ側)		☒	
濃度計フィルター		☒				☐	
オゾン濃度計ASSY		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成24年8月17日

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

西野

土屋