

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年 4 月 23 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100147
作業年月日	平成24年 4 月 23 日		作業時間:	2 Hr
顧客名	高野外科胃腸科		TEL:	042-342-5303
所在地	東京都小平市川町 2-25-20		担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成 23 年 3 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

水漏れあり

不具合原因、作業内容

タンク・バルブ確認

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 760
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☐ → タンク・バルブ確認	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 442	更新 (リット) (実施) 未実施	殺菌: 442	殺菌+7L: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 195	7Lコル単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解角虫媒		☒		コネクタ系迷子(本体側)		☐	
排水栓		☒		コネクタ系迷子(コネクタ側)		☐	
濃度計フィルター		☒				☐	
オゾン濃度計 Assy		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

