

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年9月21日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100/50
作業年月日	平成24年9月21日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	ありやクリニック		TEL:	049-249-4280
所在地	埼玉県川越市四都野台15-6		担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成23年9月20日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	なし
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合は特になし			
不具合原因、作業内容			
保守点検作業実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 577
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常はありませんでした。			

装置 情報	交換後運転回数: 237→0 更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 53	殺菌+アル: 187
	リークチェック: 0 自己洗浄: 142	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
オゾンセンサ		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
脱臭フィルタ		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		24年9月21日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。		有山 千尋 印
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。		
ご署名		

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
西野	西野