

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年9月14日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100399
作業年月日	平成24年9月14日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	長谷川病院様		TEL:	043-444-0137
所在地	千葉県八街市八街に85		担当	様
販売店	株式会社 アケン		担当	岸本 様
納入年月日	平成23年9月22日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検ソール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

OED-1000定期保守点検パック作業 (サ-ビス)

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検パック作業実施。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 580
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

下記記載の定期交換部品の交換実施。動作確認、性能確認実施。
次回点検は平成25年9月頃実施予定です。

装置情報	交換後運転回数: 82⇒0 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 22	殺菌+7L: 60
	リークチェック: 33 自己洗浄: 3	アルコール単独: 0	エア単独: 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ホリ分解触媒		☒	1	ホリセンサー		☒	1
ホリ排水栓		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
ホリ濃度計		☒	1			☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

平成24年9月14日
千葉県八街市八街に85
医療法人社団 誠和会

長谷川病院 印
電話 043(444)0137

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
西野	土屋