

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成24年6月5日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100192
作業年月日	平成24年6月5日		作業時間:	60 Hr
顧客名	はとり 711=77		TEL:	
所在地			担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成23年2月5日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレイ	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

本体正常

装置 情報	交換後運転回数:	更新（リセット）実施・未実施	殺菌:	殺菌+7L:
	リークチェック:	自己洗浄:	7Lコル単独:	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解用虫媒		☒	1	コネクタ系迷子(本体側)		☐	
排水栓		☒	1	コネクタ系迷子(コネクタ側)		☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾン濃度計ASSY		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

24年6月5日

ご署名

川島 明美

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

