

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:
作業年月日	平成24年12月3日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	佐々木クリニック		TEL: 042-585-2591
所在地	東京都日野市多摩平 1-8-10		担当 様
販売店	ワンメディックス		担当 様
納入年月日	平成22年11月26日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合は特になし

不具合原因、作業内容

点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バル数 750
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

機体作動、異常ありませんでした。

装置 情報	交換後運転回数: 291	更新（リセット）実施・未実施	殺菌: 394	殺菌+7L: 229
	リークチェック: 309	自己洗浄: /	7L単独: 4	エア単独: 297

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解剤		☒	/	コネクタ継ぎ (不純物)		☒	/
オゾン濃度計 Assy		☒	/	コネクタ継ぎ (コネクタ側)		☒	/
オゾンセンサー		☒	/			☐	
濃度計フィルター		☒	/			☐	
排水処理		☒	/			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

24年12月3日

ご署名 西田 道代 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
	