

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25年 / 月 2 / 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100437	
作業年月日	平成25年 / 月 2 / 日		作業時間	1.2	Hr
顧客名	白川クリニック		TEL	03-6382-5011	
所在地	東京都中野区南台 2-51-8		担当	様	
販売店			担当	様	
納入年月日	平成24年 / 月 16 / 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シート記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

異常はありませんでした。

不具合原因、作業内容

点検作業実施

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 57.5
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒		正常	☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

機器動作に異常はありませんでした。次回より、有償点検となります。

装置 情報	交換後運転回数： 278 更新（リセット）実施・未実施		殺菌： 42	殺菌+アル： 236
	リークチェック： 0	自己洗浄： 184	アルコール単独： 0	エア単独： 3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計 Assy		☒	1			☐	
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

25 年 / 月 2 / 日

ご署名

ケケ上

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

