

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	100267	
作業年月日	平成 25 年 / 月 15 日		作業時間	Hr	
顧客名	松林クリニック		TEL	042-732-5777	
所在地	東京都町田市旭町 1-4-1		担当	様	
販売店			担当	様	
納入年月日	平成 22 年 / 2 月 / 10 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☒		
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

1/11 x 3 殺菌時給水量異常 (E:202)
1/19

不具合原因、作業内容

点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 597
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.74 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

機器動作、異常はありませんでした。

装置 情報	交換後運転回数	170	更新（リセット）実施・未実施	殺菌	180	殺菌+7L	0
	リークチェック	0	自己洗浄	2	アルコール単独	0	エア単独

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計 Assy		☒	1	コネクタ継手（本体側）		☒	2
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ継手（コネクタ側）		☒	2
オゾンセンサ		☒	1			☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

25 年 / 月 15 日

ご署名

服部 歩

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷 3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

