

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 年 月 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100430
作業年月日	平成25年 3月 28日		作業時間:	Hr
顧客名	えとう内科クリニック		TEL:	03-5919-4976
所在地	東京都新宿区余丁町9-4 メジロヒョウビル2F		担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成24年 3月 26日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

5/1 水位低下異常 (F:300) x 2 3/30 酸素濃度異常2 (F:200)

不具合原因、作業内容

動作確認、及び 点検ソケット

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 4.34
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

排水栓に同型の金属部品が落ちていました。使用後、ゴミ等が落ちていたのを確認して下す。

装置 情報	交換後運転回数:	490	更新(リセット)実施・未実施	殺菌:	128	殺菌+7L:	316
	リークチェック:	0	自己洗浄:	188	アルコール単独:	6	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン濃度計 Assy		☐		コネクタ継手 (本体側)		☐	
オゾンセンサー		☐		コネクタ継手 (コネクタ側)		☐	
オゾン分解触媒		☐				☐	
濃度計フィルター		☐				☐	
排水栓		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

25年 3月 28日

ご署名 安藤

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

