

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100579
作業年月日	平成 25 年 9 月 11 日		作業時間: 1.3 Hr
顧客名	秋津医院		TEL: 03-5749-2062
所在地	東京都品川区戸越3-1-2		担当 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成 24 年 9 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張 ☒ 引取 ☐	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

10/12×2 1/26×2 1/18×2 1/18 4/8 9/2×2: 殺菌時給水異常
1/18 5/16: 殺菌時異常

不具合原因、作業内容

点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 445
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.7 / ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置内部、運転動作正常でした。使用にあたり主電源は一番最後に切して下さい。2回配管洗浄を済ませ推奨します。ver 0/05 → ver 0/07

装置情報	交換後運転回数 (124) 39	更新 (リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌: 24	殺菌+7L: 16
	リークチェック: 0	自己洗浄: 0	7Lアルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

25 年 9 月 11 日

ご署名

秋津

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷 3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

