

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20130905

発行日 平成 25 年 9 月 5 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100526
作業年月日	平成 25 年 9 月 5 日		作業時間:	Hr
顧客名	住吉クリニック病院 様		TEL:	029-247-2251
所在地	茨城県水戸市住吉町193-97		担当	様
販売店	スズケン 水戸支店		担当	様
納入年月日	平成 24 年 9 月 7 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

平成 25 年度 保守点検 実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 584
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした。

装置 情報	交換後運転回数： 1143		更新 (リセット) <u>実施</u> ・未実施	殺菌： 1143	殺菌＋アル： 0
	リークチェック： 1	自己洗浄： 93		アルコール単独： 0	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		活性炭カートリッジ		☒	1
排水栓		☒				☐	
オゾン水濃度計		☒				☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2013 年 9 月 5 日

ご署名 尾吹 春穂子 尾吹印

修理業者 株式会社 IHI シバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者

作業者

IHIシバウラ



新鋭工業
土屋 小味
IHIシバウラ 中澤