

水子や子内科

御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者：

小出

点検年月日	2025年 10月 8日	機種名	ONW-10	製造機番	000872
設置場所				TEL:	
設置時期	年 月 日	使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☐	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☐	交換	☐
運転/停止釦	正常	☐	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☐	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☐	交換	☐
蛍光灯	正常	☐	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☐	調整	☐
給水	正常	☐	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☐	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☐	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☐	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☐	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☐	調整	☐
排水	正常	☐	調整	☐
異常音、振動	正常	☐	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☐	濃度:	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☐		
酸素発生	正常	☐	濃度: %	流量: L/min 圧力: MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☐	調整	☐
装置内	正常	☐	調整	☐
清掃				
外装	正常	☐	清掃	☐
内部	正常	☐	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式	エー・アール・エス(塩水再処理) LTH1 (45℃以下) 水処理 2025) 水処理装置調整 "エー・アール・エス" 再処理 "14-2-1" 2025 "19-2-1" 2025
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☐	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☐	一個	

2025. 10月 8日

ご署名 船山 夏子

