

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20130828

発行日 平成 25年 8月 28日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100688
作業年月日	平成25年 8月13日		作業時間:	Hr
顧客名	広尾タワークリニック 様		TEL:	
所在地			担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成 25年 4 月26日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張 <u>引取</u>	修理 ☒	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

タッチパネル起動不良（全面オレンジでボタン類が表示されず）

不具合原因、作業内容

工場にて異常再現しました。タッチパネルの初期不良で、新品と交換いたしました。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒	パルス数 505
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒	
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒	
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒	
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☐	
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

不具合をおこしてしまい、大変申し訳ありませんでした。

装置 情報	交換後運転回数:	更新（リット）実施・未実施	殺菌:	殺菌+アル:
	リークチェック:	自己洗浄:	アルコール単独:	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
タッチパネル		☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

工場点検につき不要です

ご署名

印

修理業者 株式会社 IHI シバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者

環境事
13/08/28
中澤

作業者

環境事
13/08/28
中澤