

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100593
作業年月日	平成 25 年 11 月 11 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	竹内医院 御中		TEL: 0439-87-0012
所在地	千葉県富津市大堀2-14-15		担当 様
販売店	有限会社 市原器械店		担当 様
納入年月日	平成 24 年 11 月 20 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

OED 定期保守点検作業。(サービス分)

不具合原因、作業内容

定期保守点検作業実施。部品交換, 作動点検を実施。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 355
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒ (富士フィルム製)		正常 ☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

次回 11月26 日点検実施予定です。Ver 1.07

装置 情報	交換後運転回数: 547	更新(リセット)実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌: 547	殺菌+7L: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 183	7Lコル単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒				☐	
排水栓		☒				☐	
オゾン水濃度計		☒				☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H25 年 11 月 11 日

ご署名 川畑 益子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

