

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100541
作業年月日	平成 25 年 8 月 20 日	作業時間: 約1.5 Hr
顧客名	ゆりの木クリニック 様	TEL: 043-290-1700
所在地	千葉県中央区東千葉1-13-9	担当 様
販売店	株式会社 Xデモオ 千葉支店 様	担当 様
納入年月日	平成 24 年 8 月 23 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

OED定期保守点検パック作業実施。

不具合原因、作業内容

OED定期保守点検パック作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

バルブ数 478

履歴 0.68 ppm

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

機器作動問題なし。(年間120回) 主に土の検査有。

装置 情報	交換後運転回数: 0	更新(リセット) 実施・未実施	殺菌: 17	殺菌+アル: 10.3
	リークチェック: 0	自己洗浄: 102	アルコール単独: 1	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒		内視鏡接続コネクタ		☒	72L
排水栓		☒				☐	
オゾン水濃度計		☒				☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

H25 年 8 月 20 日

ご署名

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

西野

土屋