

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成28年11月29日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100360
作業年月日	平成25年11月29日	作業時間:	2 Hr
顧客名	新内科・外科 74277 様	TEL:	0282-46-2225
所在地	栃木県下都賀郡大平町新 1668	担当	様
販売店		担当	様
納入年月日	平成23年10月20日	保証期間	内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2年 / 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合は発生していません。			
不具合原因、作業内容			
点検作業実施。			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ 100% 238
オゾンセンサー	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
異常ありません。			

装置 情報	交換後運転回数:	4120	更新 (リセット) 実施・未実施	更新 ☒	殺菌:	2	殺菌+7L:	808
	リークチェック:	206	自己洗浄:	3	アルコール単独:	0	エア単独:	3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡殺菌機 2529		☒	2
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		25年11月29日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。		
ご署名 篠原		印

修理業者 株式会社 IHI シバウラ 環境事業部
サービスグループ
東京都江東区新砂 2-3-43
TEL (03) 6659-8284

責任技術者	作業者
H25.11.29 廣中	H25.11.29 小野