

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年 / 月 8 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100672	
作業年月日	平成26年 / 月 8 日		作業時間:	1.5 Hr	
顧客名	佐藤内科様		TEL:	0285-53-1305	
所在地	栃木県下野市石橋 839-14		担当	様	
販売店	スズ株式会社		担当	様	
納入年月日	平成25年 / 月 30 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	/ 年 / 回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期点検の実施

不具合原因、作業内容

部品の交換及び点検

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ 単位数 4.3
オゾンセンサ	正常 ☒ 0~1	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

異常なし

装置 情報	交換後運転回数: 628		更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌: 628	殺菌+7A: 0
	リークチェック: 0	自己洗浄: 166		7Aコ-ル単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解剤充填		☒	1	コネクター(本体側)		☐	
排水栓		☒	1	コネクター(コネ側)		☐	
濃度計フィルター		☒	1			☐	
オゾン濃度計 Assy		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

26 年 / 月 8 日

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
西野	西野