

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 140130

納入先	新鋭工業株式会社 東京支店	機 種	ONW-10
所在地	千葉県我孫子市湖北台 8-18-6	機 番	001046
ユーザー名	湖北台四季の道 ぐんじクリニック 様	納入日	平成 18 年 02 月 22 日
点検者	小野定之	作業時間	3 Hr
		受付日	平成 26 年 01 月 20 日
返送先	納入先と同じ	出荷日	平成 26 年 01 月 30 日

修理依頼・苦情内容

- ・異音発生（残り時間9分）
水ポンプ（P-1製造）から？
- ・洗浄槽内異物清掃依頼
- ・OED買換 ご予定につき清掃費および工賃サービスご希望

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- 再現）・運転確認を繰り返す中 異音を再現確認出来ました。
確認の結果 水ポンプ（P-1）より発生しておりました。
性能劣化によるエアがみと思われます。
- 処理）・不具合原因である水ポンプ（P-1）の部品交換を行いました。
・洗浄槽内異物清掃のを行いました。

写真1）
水ポンプ（P-1）



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定：0.30 ～ 0.60 mg/L・・・正常
3. PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：92.0 % 酸素流量:0.78 L/min 圧力：0.108 ～ 0.183 MPa (AC100V、50 Hz)
4. 運転動作確認・・・正常
5. オゾンインジケータ変色・・・正常

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備 考
762301130	水ポンプ（P-1製造）	1台	
	洗浄槽内異物清掃および作業工賃	1式	サービス

承認

若
井
'14/01/30

審査

若
井
'14/01/30

作成

小
野
'14/01/30