

OED-1000部品交換・点検報告書

お客様 羽田バス通りクリニック 御中 製造番号 100419

住所 東京都大田区羽田3-3-13

点検者 山本 点検日:平成25年 7 月 4 日

◎作業前: 水道の蛇口(開・閉) ポンベ元栓(開・閉) キャスター(ON・OFF) 主電源(ON・OFF)

	チェック箇所	内容	チェック	備考
現状確認	タッチパネル装置情報			
	プログラム	Ver.010 /T01.A	☑	
	納入年月日	平成 23 年 11 月 28 日		
	前回定期交換日	平成 25 年 1 月 29 日		
	交換後運転回数	(280)回		
	運転回数(殺菌)	A(864)回		
	運転回数(殺菌+アル)	B(0)回		
	運転回数(リークチェック)	(0)回		
	運転回数(自己洗浄)	(325)回		
	運転回数(アルコール単独)	(0)回		
	運転回数(エア単独)	(2)回		
作業・点検	コントロール基板交換	基板の固定 ネジ4箇所 コネクタ接続 12箇所	☑ ☑	
	シリコンチューブ点検	3000回以上 劣化の有無	☐	
	A+Bで3000回以上のみ確認	3000回以下	☑	
	アッパーパネル	ネジ4箇所	☑	
		取り付け状態の確認	☑	
	サイドパネル	樹脂ワッシャ付ネジ5箇所	☑	
		取り付け状態の確認	☑	
	リヤパネル	ネジ9箇所	☑	
		取り付け状態の確認	☑	
	排水ホース	接続状態、取り回し、ホース折れの有無	☑	
	給水ホース	接続状態、取り回し、ホース折れの有無	☑	
	酸素配管	接続状態、取り回し、ホース折れの有無	☑	
	装置外観検査	トレイ、排水栓、フタ、タッチパネル などに異常はないか	☑	
	バージョンアップ確認	Ver.0107/T01.A	☑	
	運転			
	殺菌運転を実施	異音・水漏れがなく正常終了したか	☑	
	殺菌履歴	平均オゾン水濃度(0.68)ppm	☑	

◎現状復帰 :水道の蛇口(開・閉) ポンベ元栓(開・閉) キャスター(ON・OFF) 主電源(ON・OFF)

作業結果、連絡事項、特記事項
コントロール基板 (Ver.0107) 交換作業実施。装置内部異常なし
運転動作順調でした。
お客様ご確認署名欄
内容をよくご確認の上ご署名いただきますようお願いいたします。
本作業にて知りえた個人情報は他の目的では使用いたしません。
2013 年 7 月 4 日
ご署名 一葉イミ子