

クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

IHIシバウラ用



株式会社IHIシバウラ

環境事業部 営業サービス部

〒704-8122 岡山市東区西大寺新地1-70番6

TEL: 086-944-6528

FAX: 086-942-9030

お客様	名称	ライフデンタルクリニック十條様	製造番号	100029	ご確認	大阪谷
	住所	東京都北区十條仲原2-11-8	納入日	2015年11月25日		
	納入場所		納入検査実施	エムシーサービス(株) 星住		

項目

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目	
ドア	✓	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	
	✓	フック検出ユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認	
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	電源スイッチの作動状態	
	✓	蓋板のキズ・汚れ		✓	USBソケットの反応・汚れ	
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	✓	行程表示LEDの点灯	
	✓	滅菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ	
	✓	網カゴ、破損・汚れ		✓	本体の水平確認・基準傾き内	
	✓	缶内ストレーナーの損傷・汚れ		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態	
給水タンク	✓	給水タンクの損傷・漏れ	制御	✓	キズ・汚れ	
	✓	下部給水弁の漏れ		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷	
	✓	蓋・取っ手の損傷・割れ		✓	運転プログラムの確認	
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	入力・出力確認	
ホタンク	✓	タンクの汚れ・漏れ	性能評価	✓	B & Dテスト実施	
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	リークチェックテスト	
			その他			
異常なし				✓	付属品の確認	
✓				✓	運転説明	
			✓	装置内運転時異音		

備考