

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 26 年 3 月 3 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100775
作業年月日	平成 26 年 3 月 3 日		作業時間:	Hr
顧客名	川口 フリーパック 様		TEL:	
所在地	東京都東村山市本町 2-3-2		担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成 25 年 4 月 6 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
3/28 (金) 運転中 異常発生 (キーン...)			
3/29 (土) 2 回 3/31 (月) 15 回 運転中 発生しませんでした。			
不具合原因、作業内容			
3/31 (月) 異常の再発はしませんでした。			
排水ホースの防振対策、為ゴムを入れました。			
点検項目			
フタロック	正常 ☐	殺菌槽 LED	正常 ☐
酸素ライン	正常 ☐	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☐ パルス数
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☐
給水ライン	正常 ☐	細管送水ライン	正常 ☐
濃度計流量	正常 ☐	排気ライン	正常 ☐
水位センサー	正常 ☐	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☐	異常音、振動	正常 ☐
清掃	正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☐
トレイ	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☐
殺菌槽コネクタ	正常 ☐		正常 ☐
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
2 回 運転を行い、またも異常は発生しませんでした。			

装置 情報	交換後運転回数:	119 / 更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌:	534	殺菌+7M:	657
	リークチェック:	0	自己洗浄:	177	7M-1 単独:	0
				エア単独:	1	

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐				☐	
排水栓		☐				☐	
オゾン水濃度計		☐				☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐				☐	
オゾンセンサー		☐				☐	

お客様ご確認署名欄		年	月	日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。				
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。				
ご署名		W/ 12 級 様		印

修理業者 株式会社 IHI シバウラ 環境事業部
サービスグループ
東京都江東区新砂 2-3-43
TEL (03) 6659-8284

責任技術者	作業者
	