

修理報告書兼工事完了証明書

NO.

お客様	中日黒消化器クリーニング	機種	ONW-10
所在地	〒 自黒区栗山 1-10-13 Tel 03-3714-0412	機番	000532
販売店	アルフレック 株式会社	納品日	2004.10.28
		依頼日	2014.5.12
作業者		作業時間	2.5時間
		作業日	2014.5.12

修理依頼・苦情内容

エラ- 2.4 交互発報

不具合原因(故障箇所)と処理内容

① 水位センサ-(HH)おじれを確認

①' おじれタム調整にて対応 (異物のあたり等考えられ
洗浄時はトラ-を必ず使用)

② 正面パネルライト不点灯

②' この依頼時別途費用で請求したランプ交換承ります。
故障発生中 (E-H) 排水異常発報

③ 設置位置による排水ホースの折れ ⇒ 位置調整(本体) 排水ホースの下
排水口側の排水ホースの折れ ⇒ 排水ホース等交換
排水ホースの劣化により排水能力低下 ⇒ 様子を見る。

※ 7月11日(株)後.8) 故障おこりあり

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	排水ホース	1	
	排水管	1	
	排水ホース (サービス)	1	¥22,000-
	作業 - 出張費含め	1	(税別)

2014年 5月2 日

ご署名

田淵正文

(印)