

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 300018
作業年月日	平成 26 年 4 月 1 日		作業時間: Hr
顧客名	湘南茅ヶ崎クリニック		TEL: 0467-38-6603
所在地	神奈川県茅ヶ崎市本宿町3-5		担当 様
販売店			担当 様
納入年月日	平成 25 年 3 月 20 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ / 年 / 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

7/27 ~ 8/16 オゾン水生成注意 (E:1/0) x4 8/16 オゾン水生成異常 (E:207) x1
1/25 ~ 3/25 排水注意 (E:111) 3/12 ~ 3/1 排水異常 (E:801)

不具合原因、作業内容

OED-1000S定期保守点検作業実施 (今日無修)

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 701
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

排水フィルターにシカヤのゴミが付着物により詰まりがあり、排水しにくい状況とあり、交換が発生していましたが、新品フィルターを取り替えて正常に動作を確認しました。

装置情報	交換後運転回数: 261	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 19	殺菌+7L: 242
	リークチェック:	自己洗浄: 149	7L単独:	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	排水用活性炭フィルター		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2014 年 4 月 1 日

ご署名

岡田 直也

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

