

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号: 100107
作業年月日	平成 26 年 5 月 12 日		作業時間: 2.30 Hr
顧客名	ムラタ胃腸クリニック		TEL: 042-276-7747
所在地	東京都武蔵野市吉祥寺南町1-11-12		担当 様
販売店	有限会社 メディコ		担当 様
納入年月日	平成 22 年 5 月 10 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 34年 4 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
不具合は特小なし 異常履歴 2/5: バグ	
不具合原因、作業内容	
OED-1000定期保守点検作業実施	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☐
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☐
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☐ バルブ数 8/11
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☐
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☐
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☐
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☐ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☐
清掃 正常 ☒ 10分 清掃 ☒	電源コード 正常 ☐
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☐
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
殺菌槽内 左上 欠けあり。フタの32周回を回す必要あり。洗浄実施	

装置 情報	交換後運転回数: 1456	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 572	殺菌+7L: 4530
	リークチェック: 32	自己洗浄: 9/2	7L単独: 182	エア単独: 6

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄		26 年 5 月 12 日
- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 - 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。		ご署名 村田 聡 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
	