

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年8月1日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100588		
作業年月日	平成26年8月1日	作業時間:	2.0 Hr		
顧客名	飯能市東吾野区瀬戸川沿い	TEL:	042-978-2000		
所在地	飯能市大字長尾25-1	担当	カマタ 様		
販売店	日本メカニクス株式会社	担当	中崎 様		
納入年月日	平成24年10月31日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☒		
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期点検 イン 対応

不具合原因、作業内容

定期交換部品の手入れ
給水フィルターの交換(4-07)
排水フィルターの手入れ

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バル数 453
オゾンセンサ	正常 ☒ 0~1	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 266 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

特に問題なし。次回定期メンテナンス時に給水フィルター(¥2,700・税別)も交換を希望する。

装置情報	交換後運転回数: 151	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 33	殺菌+アル: 118
	リークチェック: 0	自己洗浄: 75	アルコール単独: 2	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
排水栓		☒	1	オゾン分解触媒		☒	1
水栓		☒	3	給水フィルター		☒	1
酸素フィルター		☒	1			☐	
オゾン濃度計		☒	1			☐	
オゾンセンサ		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2014年8月1日

ご署名 鎌田 良治 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

西野

西野