

点検確認書

新鋭工業 東京支店  
 03-3816-0444

点検担当者： 山本 工屋 西野

|       |               |      |        |                 |        |
|-------|---------------|------|--------|-----------------|--------|
| 点検年月日 | 平成 26年 9月 16日 | 機種名  | ONW-10 | 製造機番            | 000159 |
| 設置場所  |               |      |        | TEL0422-22-1120 |        |
| 設置時期  | 平成 15年 8月 19日 | 使用時間 |        | 御対応者            |        |

| 点検項目       | 点検結果 |                                     |     |                                     |      |                                    |
|------------|------|-------------------------------------|-----|-------------------------------------|------|------------------------------------|
| スイッチ類      |      |                                     |     |                                     |      |                                    |
| 電源釦        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換  | <input type="checkbox"/>            |      |                                    |
| フィルタリセット釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換  | <input type="checkbox"/>            |      |                                    |
| 運転/停止釦     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換  | <input type="checkbox"/>            |      |                                    |
| アルコールモード釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換  | <input type="checkbox"/>            |      |                                    |
| ランプ類       |      |                                     |     |                                     |      |                                    |
| 操作パネル      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換  | <input type="checkbox"/>            |      |                                    |
| 蛍光灯        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換  | <input type="checkbox"/>            |      |                                    |
| 洗浄動作       |      |                                     |     |                                     |      |                                    |
| フタロック      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整  | <input type="checkbox"/>            | 交換   | <input type="checkbox"/>           |
| 給水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整  | <input type="checkbox"/>            | 交換   | <input type="checkbox"/>           |
| 細管洗浄 順方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整  | <input type="checkbox"/>            | 交換   | <input type="checkbox"/>           |
| 細管洗浄 逆方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整  | <input type="checkbox"/>            | 交換   | <input type="checkbox"/>           |
| 細管洗浄 エアパージ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整  | <input type="checkbox"/>            | 交換   | <input type="checkbox"/>           |
| アルコールフラッシュ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整  | <input type="checkbox"/>            | 交換   | <input type="checkbox"/>           |
| オゾン分解ファン   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整  | <input type="checkbox"/>            | 交換   | <input type="checkbox"/>           |
| 排水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整  | <input type="checkbox"/>            | 交換   | <input type="checkbox"/>           |
| 異常音、振動     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整  | <input type="checkbox"/>            | 交換   | <input type="checkbox"/>           |
| 性能確認       |      |                                     |     |                                     |      |                                    |
| オゾン水濃度     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度: | 0.50                                | mg/L |                                    |
| オゾンインジケータ  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> |     |                                     |      |                                    |
| 酸素発生       | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度: | 90                                  | %    | 流量: 0.80 L/min 圧力: 0.080~0.136 MPa |
| 水漏れ確認      |      |                                     |     |                                     |      |                                    |
| 装置外        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整  | <input type="checkbox"/>            | 交換   | <input type="checkbox"/>           |
| 装置内        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整  | <input type="checkbox"/>            | 交換   | <input type="checkbox"/>           |
| 清掃         |      |                                     |     |                                     |      |                                    |
| 外装         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃  | <input type="checkbox"/>            |      |                                    |
| 内部         | 正常   | <input type="checkbox"/>            | 清掃  | <input checked="" type="checkbox"/> |      |                                    |
| 洗浄コネクタ     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整  | <input type="checkbox"/>            | 交換   | <input type="checkbox"/>           |
| 洗浄チューブ     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整  | <input type="checkbox"/>            | 交換   | <input type="checkbox"/>           |

| 交換部品     | 数量 | コメント                                           |
|----------|----|------------------------------------------------|
| 吸着筒      | 一式 | 動作はしませんが、内部部品が劣化しているため、(コンプレッサ、排水ファン等) 箱内洗浄実施。 |
| 吸湿筒      | 一式 |                                                |
| ドレン用フィルタ | 一個 |                                                |
| オゾン分解触媒  | 一個 |                                                |

年 月 日  
 署名 松浦 純彦

印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。