

保守点検・修理 報告書

管理 No.
発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000(S)		製造番号	100543	
作業年月日	平成 26 年 9 月 24 日		作業時間	1.5 Hr	
顧客名	中村内科胃腸科クリニック		TEL	03-3697-6789	
所在地	東京都葛飾区立石 1-16-3		担当	様	
販売店	アルフレッサ株式会社		担当	宮本 様	
納入年月日	2012 年 9 月 25 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐			修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒		消毒槽 LED	正常 ☒	
酸素ライン	正常 ☒		エアライン	正常 ☒	
アルコールライン	正常 ☒		オゾン水濃度計動作	正常 ☒	バルブ数 533
オゾンセンサ	正常 ☒	0~1	排水栓、排水ライン	正常 ☒	480
給水ライン	正常 ☒		細管送水ライン	正常 ☒	
濃度計流量	正常 ☒		排気ライン	正常 ☒	
水位センサー	正常 ☒		オゾン濃度	正常 ☒	履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒		異常音、振動	正常 ☒	0.71
清掃	正常 ☒	清掃 ☒	電源コード	正常 ☒	
トレー	正常 ☒		消毒チューブ類	正常 ☒	
消毒槽コネクタ	正常 ☒			正常 ☐	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題ありません。

装置 情報	交換後運転回数: 1035		更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 760	消毒+7L: 545
	リークチェック: 1	自己洗浄: 236		アルコール単独: 0	エア単独: 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1	吸気		☒	3
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

26年 9 月 24 日

ご署名

中込 栄和

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷 3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者



阿久