

修理報告書兼工事完了証明書

NO.

お客様	漆原医院	機種	ONW-10
所在地	〒348-0047 羽生市下新郷 1035-3 Tel 048-562-1551	機番	001399
販売店	クラヤ三星堂	納品日	2007.7.20
		依頼日	2014.9.26
作業者	西野	作業時間	1.0h
		作業日	2014.10.1

修理依頼・苦情内容

給水ホースの破損交換 (無償)

不具合原因(故障箇所)と処理内容

給水ホース新品交換

簡易動作確認

・ Ver 9

・ 酸素濃度 82% (正常: 90%以上)

・ 圧力値 0.114 ~ 0.208 (正常: 0.200以下)

インジケータの色変りや悪化している。

消耗品(定期点検)を詳細に取ります。

Ver 9.
0.114 ~ 0.208
82%

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	給水ホース	1	4ヶ所

年 月 日

ご署名

西野 18/3 印