

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年9月22日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100276
作業年月日	平成26年9月22日		作業時間:	Hr
顧客名	馬肉込クリニック		TEL:	0475-72-8800
所在地	千葉県山武郡大網白里町馬肉込1659-1		担当	様
販売店	株式会社 X2C		担当	様
納入年月日	平成23年9月21日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐ 年3回目	定期点検シール記入	☒
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
不具合、異常はなし			
不具合原因、作業内容			
点検作業実施			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☐
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 644
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項			
運転動作正常			

装置 情報	交換後運転回数:	83	更新(リセット)実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌:	2	殺菌+7L:	242
	リークチェック:	0	自己洗浄:	240	7Lコル単独:	0	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1			☐	
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用電線		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

26年9月22日

ご署名 鈴木秀明 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者 作業者

西野

宋