

修理報告書兼工事完了証明書

NO.

お客様	蘇原医院	機種	ONW-10
所在地	〒327-0501 佐野市葛生東 Tel 0283-84-1230 1-6-5	機番	000984(胃カメラ) 001069(大腸カメラ)
販売店	フコックス・イカルレ(株)	納品日	2006.5.31
		依頼日	2014.11.11
作業者	西野	作業時間	1.5h
		作業日	2014.11.11

修理依頼・苦情内容

F:8 オゾンリーク異常 (SN/984のみ)

不具合原因(故障箇所)と処理内容

オゾンセンサー劣化の為 交換

{ SN/000984
 SN/001069 } 2台分

SN/1069に関して(洗浄中、フタロケルトが剥がれない。
 トラは発報していないが念の為交換
 フロのゆるみ有り。

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
76230/320	オゾンセンサー	2	
762362160	交換ケース	2	

年 月 日

ご署名

野代史子

印