

↓水フィルター汚れ写真↓



↓カビ写真(排水ホース)



カビ有り

↓スコープ白色化写真



↓器械内部にもカビ有り



カビ有り

↓シリコングリス所有

