


わたなべクリニック様
OED点検状況
NO100145 H27 3/16点検



濃度計への配管が茶色い
他配管茶色変色あり。

