

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20150209

発行日 平成 27年 2月 9日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号:	300050
作業年月日	平成 27年 2月 9日		作業時間:	Hr
顧客名	大越クリニック 様		TEL:	045-978-5511
所在地	神奈川県横浜市青葉区藤が丘2-4-3F		担当	様
販売店	様		担当	様
納入年月日	平成 25年 8月 2日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐	総合点検 ☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

2/4 ~ 2/9 排水注意 (E:111) 7回

不具合原因、作業内容

昨年1月31日に交換した排水フィルタの詰まりが原因でした

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☐	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 687
オゾンセンサ	正常 ☐	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☐	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☐ フジフィルムを		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした

装置 情報	交換後運転回数: 230	更新 (リセット) 実施・未実施	消毒: 8	消毒+7L: 708
	リークチェック: 1	自己洗浄: 329	7Lコールド: 0	エア単独: 483

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
排水フィルタ		☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

平成 27年 2月 9日

ご署名

中村 773



修理業者 株式会社 IHIシバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者 作業者

