

# 修理報告書兼工事完了証明書

NO.

|     |                                             |      |     |     |            |
|-----|---------------------------------------------|------|-----|-----|------------|
| お客様 | 豊島国大腸肛門科                                    |      |     | 機種  | DED-1000S  |
| 所在地 | 〒106-0031 神馬区春日町<br>Tel 03-3998-3666 4-6-14 |      |     | 機番  | 300351     |
| 販売店 |                                             |      |     | 納品日 | 2014.11.20 |
|     |                                             |      |     | 依頼日 | 2015.3.26  |
| 作業者 | 西野                                          | 作業時間 | 1 点 | 作業日 | 2015.3.26  |

## 修理依頼・苦情内容

エコー発報 E:207・302・110

## 不具合原因(故障箇所)と処理内容

訪問日エコー再現せず。

脱着フィルムに結露あり。(自己洗浄にて確認)



新しいフィルムに交換したところ復帰。

(詰り代りになった。)

試運転2日共に異常なし

## 交換部品

| 部品番号 | 部品名称       | 数量 | 備考 |
|------|------------|----|----|
| —    | 脱着フィルム 20枚 | 1  | 無償 |
|      |            |    |    |
|      |            |    |    |
|      |            |    |    |

年 月 日

ご署名

CL


天玉

印

水槽

744-1

観後計



水槽に戻る

一時的に  
話した。