

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

02-44041

No. 150416

配布先	納入先	新鋭工業（株）東京支店 殿		機種	OED-1000
客先	顧客名	ひまわり診療所 様		機番	100600
環営	所在地	埼玉県さいたま市緑区東大門 2-22-2		納入日	平成 24 年 12 月 4 日
環品	点検者	中澤 一裕	作業時間	受付日	平成 27 年 3 月 9 日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成 27 年 4 月 14 日

修理依頼・不具合内容

3/7（土）に下記の異常が頻発して運転できない。
レベルセンサ異常（E:214）・・・10 回発生

不具合原因（故障箇所）と処置予定

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

「レベルセンサ異常」は再現しました。
水槽の水位を検知するセンサが 3 個（HH，H，Lo）あります。このうち「満水」の水位を検知するためのレベルセンサ「H」が、水が無いのに「検知」状態になっていました。この不具合を起こす部品を全て交換して復旧いたしました。

また、「保守点検」を受けていないようなので、部品交換も含めて実施いたしました。

写真 1：コントロール基板、水位センサ

写真 2：定期交換部品、アルコールタンクキャップ



〔2〕修理・点検内容

- 1：部品交換（下表および写真をご参照ください）
- 2：性能確認・・・正常 濃度計パルス：319
- 3：運転確認・・・正常 殺菌履歴：0.71ppm

承認



審査



作成

H27. 4. 16
中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	コントロール基板	1 枚	
	水位レベルセンサ（H）	1 個	
	定期交換部品	1 式	
	アルコールタンクキャップ	1 個	強度向上品

（株）IHI シバウラ

岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6 TEL:086-944-6528