

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号：100532
作業年月日	平成 27 年 8 月 28 日		作業時間： Hr
顧客名	久富医院		TEL：03-3720-6236
所在地	東京都世田谷区奥沢4-5-2		担当 様
販売店	株式会社 メディセオ		担当 様
納入年月日	平成 24 年 7 月 31 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 3 回目	定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴
不具合・異常なし

不具合原因、作業内容
OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 660
オゾンセンサ	正常 ☒ 0.21	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項
運転動作正常

装置 情報	交換後運転回数： 45	更新（リセット）実施・未実施	殺菌： 3	殺菌+アル： 42
	リークチェック： 44	自己洗浄： 35	アルコール単独： 0	エア単独： 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1	吸着		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2015 年 8 月 28 日

ご署名 久富 龍夫

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店 東京都文京区本郷 3-12-5 TEL：03-3816-0444	責任技術者	作業者
	西野	西野