

長津田ファミリークリニック様

H27 9/28訪問時 写真 レベルセンサー異常



Date	Time	温度	作製 番号No.	スcoop No.	mode
09/27	15:51	0.69	0	0	1
09/27	16:20	0.67	0	0	1
09/27	14:41	0.69	0	0	1
09/27	15:10	0.68	0	0	1
09/27	14:42	0.68	0	0	0
09/27	15:09	0.59	0	0	1
09/27	15:29	0.69	0	0	1
09/26	15:55	0.70	0	0	1
09/26	14:06	0.68	0	0	0
09/26	14:19	0.70	0	0	0



装置情報		戻る
型式	OED-1000	
製造番号	100669	
プログラム	Ver. 0107/T01.A	
納入年月日	13/02/25	
前回定期交換日	15/05/14	
交換後運転回数	70	
運転回数(殺菌)	120	
運転回数(殺菌+アル)	186	
運転回数(リークチェック)	4	
運転回数(自己洗浄)	84	
運転回数(アルコール単独)	4	
運転回数(エア単独)	1	



Date	Time	異常履歴 Error	Ct
09/26	15:17	レベルセンサー異常	
09/26	16:18	レベルセンサー異常 (E:214)	2