

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100097
作業年月日	平成 27 年 10 月 19 日	作業時間: Hr
顧客名	秋田医院	TEL: 03-3733-0555
所在地	東京都大田区西蒲田6-10-8	担当 様
販売店	有限会社 トークメディカル	担当 様
納入年月日	平成 22 年 7 月 7 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☒ 5 年 8 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合・異常なし

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルス数 478
オゾンセンサ	正常 ☒ 0~1	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 251 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒ 倒面エピソード有り
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

次回は4月頃のリセット
お掃除・殺菌の取り付け交換

装置 情報	交換後運転回数: 141	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌: 1499	殺菌+アル: 0
	リークチェック: 303	自己洗浄: 1168	アルコール単独: 0	エア単独: 1299

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
殺菌剤・取り付け		☒	2			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

秋田 栄美子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者

作業者

