

《不具合対応報告書》

担当者: 廣瀬 エムシー首都圏 鈴木

【発生日】 2018年 10月 19日
【対応日】 2018年 10月 24日
【連絡元】 ☐モリタ(担当者:)
☐ユーザー
☐その他()
【ユーザー名 & 県名】 東京都練馬区 L歯科クリニック

IC Clave【機番: 100060】

【症状】

【対応方法】 ■引取り修理(代替機no)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】 ☐水

■水 & お湯

【ラック種類】 ☐標準ラック

■ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ■無

《SUSフィルターの洗浄》 ■有 ☐無

【備考】

【症状】

- ・ 運転時異音 (当日現地では確認できず)
- ・ エラー18 滅菌異常

【対応方法】 ■ 引取り修理(代替機no.31 SN:100099)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】 ☐アイオニー使用

■精製水購入

☐その他()

【滅菌バッグ】 ■ディスポ

☐リユース

【網の種類】 ☐トレー棚

■バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ■有 ☐無

【設置場所】 台車付ビルトイン

【備考】