

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成27年10月20日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100240
作業年月日	平成27年10月20日		作業時間:	1.5 Hr
顧客名	埼玉病院		TEL:	047-923-3331
所在地	千葉県銚子市東光町 6-15		担当	様
販売店			担当	様
納入年月日	平成23年7月28日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒		修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴				
タッチパネルで電源を切ると洗浄槽内LEDが消える。 (新しい点検)				
不具合原因、作業内容				
不具合原因 (LED点灯) コントロール基板、LED基盤の交換 1台のLEDが壊れている。コントロール基板				
点検項目				
フタロック	正常 ☒	※ 修理済	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒		エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒		オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パネル数 396
オゾンセンサ	正常 ☒	0 ~ 1	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒		細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒		排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒		オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒		異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒		殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒			正常 ☐
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項				
交換部品に修理済。				

装置 情報	交換後運転回数:	更新 (リセット) 実施・未実施	殺菌:	殺菌+7L:
	リークチェック:	自己洗浄:	アルコール単独:	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解剤虫媒		☐		コネクタホース (本体側)		☐	
排水栓		☐		コネクタホース (コネクタ側)		☐	
濃度計フィルター		☐		220V電源線		☒	1コ
オゾン濃度計 Assy		☐		コントロール基板		☒	1コ
オゾンセンサー		☐		LED基盤		☒	1コ

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日
ご署名 立原 みどり 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 東京支店
東京都文京区本郷 3-12-5
TEL: 03-3816-0444

責任技術者	作業者
立原	立原