

《不具合対応報告書》

担当者: 廣瀬・小笠原

【発生日】 年 月 日

【対応日】 2019年 2月 5日

【連絡元】 ☐モリタ(担当者:)

☐ユーザー

☐その他()

【ユーザー名 & 県名】東京都 おおにしデンタルクリニック

IC Washer【機番: 】

BC-17【機番: 14070127】

【症状】

【症状】

ドア閉まらない、開かない

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

■現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
■その他()

【給水方法】 ☐水

☐水 & お湯

【給水方法】 ☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他()

【ラック種類】 ☐標準ラック

☐ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【滅菌バッグ】 ☐ディスポ

☐リユース

【網の種類】 ☐トレー棚

■網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】

【備考】

イモネジの緩み。増し締め、ソレノイドの調整。