

# 修理報告書兼工事完了証明書

NO.

|     |                                     |      |  |     |           |
|-----|-------------------------------------|------|--|-----|-----------|
| お客様 | 松田整形外科 様                            |      |  | 機種  | ONW-10B   |
| 所在地 | 〒 越谷市真間根 2-1-14<br>TEL 048-960-3600 |      |  | 機番  | 1681      |
| 販売店 |                                     |      |  | 納品日 | 2009.6.22 |
|     |                                     |      |  | 依頼日 | 2016.4.15 |
| 作業者 | 西野                                  | 作業時間 |  | 作業日 | 2016.4.18 |

## 修理依頼・苦情内容

排水ホース L字管の破損による水漏れ。

## 不具合原因(故障箇所)と処理内容

### ・L字管 破損確認。

本件物取付時等の時、テンションが当たり等により破損と考えられる。

### ・L字管、排水ホースの交換

古いテンションが取り難い、特にL字管を交換。

※排水ホースの下がっている。

※有償 部品作業費合計 ¥21,700-(税別)  
とさせていただきます。

## 交換部品

| 部品番号      | 部品名称      | 数量 | 備考      |
|-----------|-----------|----|---------|
| 排水ホース (小) | 562230760 | 1  | H-バス    |
| 排水ホース 2m  | "         | 1  | ¥1,700- |
| L字管 (小)   |           | 1  | ¥500-   |
| L字管 (大)   |           | 1  | ¥500-   |

年 月 日

ご署名

武田



排水管の交換。