

《不具合対応報告書》

担当者: 廣瀬・小笠原

【発生日】 年 月 日
 【対応日】 2019年 2月 22日
 【連絡元】 ☐モリタ(担当者:)
 ☐ユーザー
 ☐その他()
 【ユーザー名&県名】千葉県 安藤歯科医院

IC Washer【機番: 】

BC-17【機番: 14070124】

【症状】

【症状】

ドア開まらない

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

☒現地対応

 <<対応内容>> ☐部品交換()
 ☐その他()

 <<対応内容>> ☒部品交換(ドア部)
 ☐その他()

【給水方法】 ☐水

【給水方法】 ☐アイオニー使用

☐水&お湯

☐精製水購入

☐その他()

【ラック種類】 ☐標準ラック

☐ハンドピース用ラック

【滅菌バッグ】 ☐ディスボ

 <<メクラ栓の使用>> ☐有 ☐無

☐リユース

 <<SUSフィルターの洗浄>> ☐有 ☐無

【網の種類】 ☐トレー棚

☒網バスケット

【備考】

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】

ドア破損の為部品交換。 ※メンテ検討いただくよう説明
 ※バクテリアフィルター: 3128回
 ドアパッキン: 2881回
 定期メンテナンス: 3980回